



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนน
เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลนน

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนน ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาแหล่งน้ำเสียในชุมชน ซึ่งน้ำเสียที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ครั้วเรือน โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม น้ำเสียจึงมีส่วนประกอบต่าง ๆ ที่มาจากกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดของน้ำมันปะปนอยู่ในของเหลว ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องรวบรวมแบบบันทึกหรือรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนน ได้ดำเนินการสำรวจปัญหาแหล่งน้ำเสียในพื้นที่ตำบลนน จากการสำรวจไม่พบปัญหาแหล่งน้ำเสียในแหล่งชุมชน/หมู่บ้าน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายนิติง นิแม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนน

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย
องค์การบริหารส่วนตำบลถนน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
ข้อมูลสำรวจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา			
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔
๑. น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-
๒. น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-
๓. ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-
๔. ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-
๕. การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-
๖. ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-
๗. ไฟป่า	-	-	-	-
๘. การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-

หมายเหตุ : ไม่พบน้ำเสีย

องค์การบริหารส่วนตำบลถนน ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า น้ำที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ครั้วเรือน เกษตรกรรม ยังไม่พบปัญหาน้ำเสียเกิดขึ้นในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลถนน โดยได้บันทึกตามแบบบันทึกสถิติที่เก็บจากแหล่งเกิดมลพิษ